


URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
 ODDZIAŁ W KOSZALINIE
 Załącznik 3

A-A

B



B

| Przekrój poziomy szybu | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|-----------|---|--------------|
| | Nazwisko | Podpis | Data | EXWIND s.c. ul. Lesna 1 64-100 Leszno | Nr rys. 1 |
| Kreslit | inz. Głowska Jacek | <i>[Signature]</i> | 2.09.2011 | | Format A4 |
| Sprawdził | mgr inż. Skorczak Marcin | <i>[Signature]</i> | 2.09.2011 | | |
| Zatwierdził | mgr inż. Skorczak Marcin | <i>[Signature]</i> | 2.09.2011 | | |
| Podziatka | Użytkownik dźwigu: 1:20 Szpital Uzdrawiskowy „Willa Fortuna” ul. Rafińskiego 3 78-100 Kołobrzeg | | | Miejsce instalacji dźwigu: Szpital Uzdrawiskowy „Willa Fortuna” ul. Rafińskiego 3 78-100 Kołobrzeg | |